


[illegible]

HDPE spojka Matrix - T 40/40/40

Poznámka

Prostředí z hlediska krázu ale prudém nebezpečí z zvlášť nebezpečných
 Nástupů soustavy napětí: 1-PE-N, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečím dotykem živých částí:
 - polohou, izolací

Ochrana před nebezpečím dotykem neživých částí (dle ČSN 33 2000-4-41, ed.30):
 - automatickým odpojením od zdroje (jističi, pojistkami, polohou, izolací)

Vydání výpisu starověku ČSN 33 2000-5-51, ed.3 a ČSN 33 2000-4-41, ed.3

Před zahájením veškerých zemních prací je nutné provést vrtání inženýrských sítí!!

Průběh některých sítí technické infrastruktury
nebyl dodán v digitální podobě, proto je nutné
provádět výkopové práce ručně.

4M 20M

www.kozumplik.com